

UPDATE OUDERE PIONEER-ONTVANGERS

Volg onderstaande stappen om uw Pioneer-ontvanger te voorzien van nieuwe software en gereed te maken voor gebruik met de DUO LNB:

1. Zet de satellietontvanger op de zender BVN (voorkeuze 14)
2. Zet de satellietontvanger uit d.m.v. de standby-knop op de satellietontvanger
3. Zet de satellietontvanger weer aan d.m.v. de standby-knop op de satellietontvanger
4. Er verschijnt nu een groene balk in het beeld met de volgende tekst:
"Decoder is bezig met laden van nieuwe software. Moment geduld a.u.b"
5. Na 30 seconden start de satellietontvanger opnieuw op
6. Hierna verschijnt de zender BVN weer in beeld. U ziet tevens een groene banner in beeld met daarin de tekst:
"Niet uitzetten a.u.b. Ontvanger controleert nieuwe smartcard"

De satellietontvanger controleert en installeert vervolgens de nieuwe software

7. Wanneer de groene banner uit beeld verdwijnt, is de software update voltooid

TIP: Mocht de satellietontvanger na het opstarten niet automatisch terugkomen op de zender BVN, schakel dan zelf naar deze zender m.b.v. de afstandsbediening).

Om te controleren of de software-update gelukt is, kijkt u in het menu van uw satellietontvanger.

1. Druk op de knop "Menu" van uw afstandsbediening
2. Selecteer optie 5 d.m.v. de pijltjes toetsen op uw afstandbediening
3. Druk op de knop "OK"
4. In het menu-overzicht dat nu verschijnt, dient u een extra optie te hebben:
"Snel kanalen installeren"